




ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Package No. 02

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 1-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ವಿಷಯ: ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ Package No. 02 Package Consists of 05 Works Rs. 1000.00 Lakhs 1. Improvement of roads, drains and other allied works at Sindhi College road and surrounding areas in ward No. 09 Kempapura. 2. Improvement of roads, drains and other allied works at F block Sahakaranagara and surrounding areas in ward No. 09 Hebbala Kempapura. 3. Improvement of roads, drains and other allied works at Sanjeevininagar and surrounding areas in ward No. 09 Hebbala Kempapura. 4. Improvement of roads, drains and other allied works at Cauvery Enclave, Sampige road, Thindlu village, Indian Express layout, Dhanalakshmi layout and surrounding areas in ward No. 10 Byatarayanapura. 5. Improvement of roads, drains and other allied works at Byatarayanapura Village and surrounding areas in ward No. 10 Byatarayanapura. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಗುಣ ಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಅ/ಗುಣಭರವಸೆ/ಪಿಆರ್/04/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 19-08-2022. 2. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/35/2023-24, Dt: 15-03-2024. ***** Package Consists of 05 Works Rs. 1000.00 Lakhs 1. Improvement of roads, drains and other allied works at Sindhi College road and surrounding areas in ward No. 09 Kempapura. 2. Improvement of roads, drains and other allied works at F block Sahakaranagara and surrounding areas in ward No. 09 Hebbala Kempapura. 3. Improvement of roads, drains and other allied works at Sanjeevininagar and surrounding areas in ward No. 09 Hebbala Kempapura. 4. Improvement of roads, drains and other allied works at Cauvery Enclave, Sampige road, Thindlu village, Indian Express layout, Dhanalakshmi layout and surrounding areas in ward No. 10 Byatarayanapura. 5. Improvement of roads, drains and other allied works at Byatarayanapura Village and surrounding areas in ward No. 10 Byatarayanapura ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ P3877 Amruth Nagarothana ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 007-24-000008 ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ GOPI REDDY ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಶೇ. 4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ರೂ. 8,82,20,881.00 ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,05,29,100.85 ಮತ್ತು ಜಿ.ಎನ್.ಟಿ. ಮೊತ್ತ ರೂ. 90,95,238.15 ಒಟ್ಟು ರೂ. 5,96,24,339.01 ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.  ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು  Assistant Executive Engineer Kodigehalli Sub Division BBMP, Bangalore

ವಿಷಯ :

ಪ್ರಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

BBMP/BTP/EE/PN/102/24-25

22.8.24

ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, Package Consists of 05 Works Rs.

1000.00 Lakhs 1. Improvement of roads, drains and other allied works at Sindhi College road and surrounding areas in ward No. 09 Kempapura. 2. Improvement of roads, drains and other allied works at F block Sahakaranagara and surrounding areas in ward No. 09 Hebbala Kempapura. 3. Improvement of roads, drains and other allied works at Sanjeevininagar and surrounding areas in ward No. 09 Hebbala Kempapura. 4. Improvement of roads, drains and other allied works at Cauvery Enclave, Sampige road, Thindlu village, Indian Express layout, Dhanalakshmi layout and surrounding areas in ward No. 10 Byatarayanapura. 5. Improvement of roads, drains and other allied works at Byatarayanapura Village and surrounding areas in ward No. 10 Byatarayanapura ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗುಣ ಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ, ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

ಬೃ.ಬಿಂ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,

(ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ)



ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಿ ಬಿ 10 - ಯುಎಂಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ

ಬೃ.ಬಿಂ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(5) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃ.ಬಿಂ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

A 457 QA (14)



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ 007-24-000008

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 2 -

..... 1st and part bill

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SE/AA/PR/69/2024-25

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು
(7)	ವಿಷಯ:- Package No. 02 (Package Consists of 05 Works Rs. 1000.00 Lakhs)1. Improvement of roads, drains and other allied works at Sindhi College road and surrounding areas in ward No. 09 Kempapura. 2. Improvement of roads, drains and other allied works at F block Sahakaranagara and surrounding areas in ward No. 09 Hebbala Kempapura. 3. Improvement of roads, drains and other allied works at Sanjeevininagar and surrounding areas in ward No. 09 Hebbala Kempapura. 4. Improvement of roads, drains and other allied works at Cauvery Enclave, Sampige road, Thindlu village, Indian Express layout, Dhanalakshmi layout and surrounding areas in ward No. 10 Byatarayanapura. 5. Improvement of roads, drains and other allied works at Byatarayanapura Village and surrounding areas in ward No. 10 Byatarayanapura ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ. ಉಲ್ಲೇಖ:- 1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್ (ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿ:01.08.2022. 2. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್ (ಜಿ)/2383/2022-23, ದಿ: 14.09.2022 3. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ವಿಭಾಗದ ರವರ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ/BTP/ಪಿ.ಆರ್/102/2024-25, ದಿ: 22.08.2024. 4. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ರವರ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2024-25, ದಿನಾಂಕ: 31-07-2024. **** ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು Package No. 02 (Package Consists of 05 Works Rs. 1000.00 Lakhs)1. Improvement of roads, drains and other allied works at Sindhi College road and surrounding areas in ward No. 09 Kempapura. 2. Improvement of roads, drains and other allied works at F block Sahakaranagara and surrounding areas in ward No. 09 Hebbala Kempapura. 3. Improvement of roads, drains and other allied works at Sanjeevininagar and surrounding areas in ward No. 09 Hebbala Kempapura. 4. Improvement of roads, drains and other allied works at Cauvery Enclave, Sampige road, Thindlu village, Indian Express layout, Dhanalakshmi layout and surrounding areas in ward No. 10 Byatarayanapura. 5. Improvement of roads, drains and other allied works at Byatarayanapura Village and surrounding areas in ward No. 10 Byatarayanapura, Estimate Cost: 1000.00
(8)	

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	Lakhs, Job No: 007-24-000008, (1st & Part Bill) ರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ Quality Assurance ವರದಿ ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ರವರು ದಿನಾಂಕ: 22.08.2024 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ವಿಭಾಗದ ರವರು ಗುಣಭರವಸೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಭರವಸೆ ವರದಿ ಕೋರಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿ:01.08.2022 ರಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1) ರಂತೆ ವಿಭಾಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು/ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು/ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಗುಣಭರವಸೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಉಲ್ಲೇಖ(4)ರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ರವರ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯಂತೆ 1ನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 09), ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ), ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಹಾಗೂ ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರುಗಳೊಡನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿ:01.08.2022 ರಂತೆ 1ನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನನ್ವಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 1. In front of Om Shakthi Temple, 17th Cross Road, Byatarayanapura ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ CC Road (M30) ಗೆ Rebound Hammer Test, Ultrasonic Pulse Velocity Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 2. In front of H. No. 2435, 17th Cross, Byatarayanapura ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ CC Road (M30) ಗೆ Rebound Hammer Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 3. In front of H. No. 2055, 17th Cross, Venkateshwara Nilaya, Byatarayanapura ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ CC Road (M30) ಗೆ Rebound Hammer Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 4. In Front House No-2385, 15th Cross Road, Byatarayanapura ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ CC Road (M30) ಗೆ Rebound Hammer Test, Ultrasonic Pulse Velocity Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 5. In Front House No-2078 & 2079, 16th Cross Road, Byatarayanapura ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ CC Road (M30) ಗೆ Rebound Hammer Test, Ultrasonic Pulse Velocity Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಎಪಾಯ್ 007-24-000008

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -5-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SE/0A/PR/62/2024-25

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(12)	6. In Front House No-2061, 16th Cross Road, Byatarayanapura ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ CC Road (M30) ಗೆ Rebound Hammer Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 7. In Front House No-2051, 16th Cross Road, Byatarayanapura ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ CC Road (M30) ಗೆ Rebound Hammer Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 8. In Front House No-1996, 9th Cross Road, Byatarayanapura ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ CC Road (M30) ಗೆ Rebound Hammer Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 9. In Front House No-2011, 9th Cross Road, Byatarayanapura ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ CC Road (M30) ಗೆ Rebound Hammer Test, Ultrasonic Pulse Velocity Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 10. In Front House No-2118, 10th Cross Road, Byatarayanapura ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ CC Road (M30) ಗೆ Rebound Hammer Test, Ultrasonic Pulse Velocity Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 11. Near More Back Gate, 10th Cross Road, Byatarayanapura ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ CC Road (M30) ಗೆ Rebound Hammer Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 12. Near Tea Stall, 13th Main Road, Byatarayanapura ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ Precast Cover Slab (M20), 100mm & Precast Culvert Slab (M25), 230mm ಗೆ Rebound Hammer Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 13. Opp to Park, 14th Main Road, Byatarayanapura ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ Precast Cover Slab (M20), 100mm, Kerb Stone (M20) ಗೆ Rebound Hammer Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ 1ನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಡತದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ/ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣ, ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಪದ್ಧತಿಗಳಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ. 1. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈಗಾಗಲೇ 1ನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಐಟಂವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ವಿಷಯ :

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

SE/GA/PR/62/2024-2

ವಿಷಯ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು
(14)	ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 2. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ/ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 3. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ, ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 4. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್/ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಷರತ್ತಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 5. ಗುಣಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 6. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್/ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ EOT ಅನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 7. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳು/ ಆಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು (EIRL/Work Slip) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ Rebound Hammer Test, Ultrasonic Pulse Velocity Test ಅನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ M/s NEWZEN Consultants ರವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ/ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿಶೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗುಣಭರವಸೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್/2383/2022-23, ದಿನಾಂಕ:14.09.2023 ರಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿನಾಂಕ:01.08.2022 ರಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 29/8/24 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) (15) ಕಂಡಿಕೆ (7) ರಿಂದ (15) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ವಿಭಾಗದವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಾನುಸರಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 29/8/24 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ತುರ್ತು (14) ರ ಕೊಂಡಾಡುವ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಿಸು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆರ್ (Bhuvanapuram). ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
(16)	



QUALITY ASSURANCE/ QUALITY CONTROL REPORT

SE/QA/PR/ 62 /2024-25, DATE: 29/08/2024	
Name of Work	: Package No. 02 (Package Consists of 05 Works Rs. 1000.00 Lakhs)1. Improvement of roads, drains and other allied works at Sindhi College road and surrounding areas in ward No. 09 Kempapura. 2. Improvement of roads, drains and other allied works at F block Sahakaranagara and surrounding areas in ward No. 09 Hebbala Kempapura. 3. Improvement of roads, drains and other allied works at Sanjeevininagar and surrounding areas in ward No. 09 Hebbala Kempapura. 4. Improvement of roads, drains and other allied works at Cauvery Enclave, Sampige road, Thindlu village, Indian Express layout, Dhanalakshmi layout and surrounding areas in ward No. 10 Byatarayanapura. 5. Improvement of roads, drains and other allied works at Byatarayanapura Village and surrounding areas in ward No. 10 Byatarayanapura. Estimated Cost: 1000.00 Lakhs
Job Code	: 007-24-000008
Bill No & Amount	: 1 st and Part Bill, Rs. 5,96,24,339.00
Name of the agency	: Sri. Gopi Reddy
Project Management Consultants	: M/s. NEWZEN Consultants.
Materials on which Tests Was Performed	: 1. CC Road (M30). 2. Precast Cover Slab (M20), 100mm. 3. Precast Culvert Slab (M25), 230mm. 4. Kerb Stone (M20).
Type of Test Performed	: 1. Rebound Hammer Test as per IS: 13311 (Part-1) & IS: 516-(Part-5/Sec-4)2020. 2. Ultrasonic Pulse Velocity Test as per IS: 516-(Part-5/Sec-1)2020.
Officers present during inspection	: 1. Sri. Somashekhar, AEE-Kodigehalli Sub Div. 2. Sri. Sandeep, AE- Ward No. 09. 3. Sri. Sreedhar C, AEE-Quality Assurance.
Observations	: • Project Management Consultant conducted Rebound Hammer test at 10 locations for CC Road (M30), 02 locations for Precast Cover Slab (M20), 01 location for Kerb Stone (M20) & Precast Culvert Slab (M25) and Ultrasonic Pulse Velocity Test at 05 locations for CC Road (M30) in presence of AEE- Kodigehalli Sub Div., AE- Ward No. 09, & AEE-QA. • The test results furnished by PMC were satisfactory as per the requirements of standard specifications and the same results are reproduced in the tables shown below for further action.
Test Locations	: Location 1: In front of Om Shakthi Temple, 17 th Cross Road, Byatarayanapura. Location 2: In front of H. No. 2435, 17th Cross, Byatarayanapura. Location 3: In front of H. No. 2055, 17th Cross, Venkateshwara Nilaya, Byatarayanapura. Location 4: In Front House No-2385, 15 th Cross Road, Byatarayanapura. Location 5: In Front House No-2078 & 2079, 16 th Cross Road, Byatarayanapura. Location 6: In Front House No-2061, 16 th Cross Road, Byatarayanapura. Location 7: In Front House No-2051, 16th Cross Road, Byatarayanapura Location 8: In Front House No-1996, 9 th Cross Road, Byatarayanapura Location 9: In Front House No-2011, 9 th Cross Road, Byatarayanapura Location 10: In Front House No-2118, 10 th Cross Road, Byatarayanapura. Location 11: Near More Back Gate, 10 th Cross Road, Byatarayanapura Location 12: Opp. to Tea Stall, 13 th Main Road, Byatarayanapura Location 13: Opp. to Park, 14 th Main Road, Byatarayanapura.

29/8/24

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/08/24

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Table-01: Rebound Hammer Test Results for Location-1.

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Location	Rebound Hammer Number	Average Rebound Hammer Number	Compressive strength of concrete(N/mm ²)	Impact Direction
Tested Location at In front of Om Shakthi Temple, 17th Cross Road, Byatarayanapura.						
1	CC Road (M30)	In front of Om Shakthi Temple	32	33	32-34	Vertical Down
2			34			
3			32			
4			32			
5			32			
6			34			
7			34			
8			32			
9			34			

Table-02: Rebound Hammer Test Results for Location-2.

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Location	Rebound Hammer Number	Average Rebound Hammer Number	Compressive strength of concrete(N/mm ²)	Impact Direction
Tested Location at In front of H. No. 2435, 17th Cross, Byatarayanapura.						
1	CC Road (M30)	In front of H. No. 2435	32	33	32-34	Vertical Down
2			34			
3			34			
4			32			
5			34			
6			34			
7			34			
8			32			
9			34			

Table-03: Rebound Hammer Test Results for Location-3.

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Location	Rebound Hammer Number	Average Rebound Hammer Number	Compressive strength of concrete(N/mm ²)	Impact Direction
Tested Location at In front of H. No. 2055, 17 th Cross, Venkateshwara Nilaya, Byatarayanapura.						
1	CC Road (M30)	In front of H. No. 2055	30	31	30-32	Vertical Down
2			32			
3			32			
4			32			
5			32			
6			32			
7			32			
8			30			
9			30			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Table-04: Rebound Hammer Test Results for Location-4.

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Location	Rebound Hammer Number	Average Rebound Hammer Number	Compressive strength of concrete(N/mm ²)	Impact Direction
Tested Location at In Front House No-2385, 15th Cross Road, Byatarayanapura.						
1	CC Road (M30)	In Front House No-2385	32	32	32-34	Vertical Down
2			32			
3			30			
4			32			
5			34			
6			34			
7			30			
8			32			
9			34			

Table-05: Rebound Hammer Test Results for Location-5.

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Location	Rebound Hammer Number	Average Rebound Hammer Number	Compressive strength of concrete(N/mm ²)	Impact Direction
Tested Location at In Front House No-2078, 16th Cross Road, Byatarayanapura.						
1	CC Road (M30)	In Front House No-2078	30	31	30-32	Vertical Down
2			32			
3			32			
4			30			
5			32			
6			30			
7			32			
8			32			
9			30			

Table-06: Rebound Hammer Test Results for Location-6.

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Location	Rebound Hammer Number	Average Rebound Hammer Number	Compressive strength of concrete(N/mm ²)	Impact Direction
Tested Location at In Front House No-2061, 16th Cross Road, Byatarayanapura.						
1	CC Road (M30)	In Front House No-2061	32	33	32-34	Vertical Down
2			30			
3			32			
4			32			
5			34			
6			32			
7			34			
8			34			
9			34			

29/8/24
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ -
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Table-07: Rebound Hammer Test Results for Location-07.

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Location	Rebound Hammer Number	Average Rebound Hammer Number	Compressive strength of concrete(N/mm ²)	Impact Direction
Tested Location at In Front House No-2051, 16th Cross Road, Byatarayanapura.						
1	Precast Culvert Slab (M25), 230mm	In Front House No-2051	32	32	30-32	Vertical Down
2			32			
3			32			
4			30			
5			32			
6			32			
7			32			
8			32			
9			32			

Table-08: Rebound Hammer Test Results for Location-8.

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Location	Rebound Hammer Number	Average Rebound Hammer Number	Compressive strength of concrete(N/mm ²)	Impact Direction
Tested Location at In Front House No-1996, 9th Cross Road, Byatarayanapura.						
1	CC Road (M30)	In Front House No-1996	30	33	32-34	Vertical Down
2			32			
3			34			
4			32			
5			34			
6			34			
7			32			
8			32			
9			32			

Table-09: Rebound Hammer Test Results for Location-9.

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Location	Rebound Hammer Number	Average Rebound Hammer Number	Compressive strength of concrete(N/mm ²)	Impact Direction
Tested Location at In Front House No-2011, 9th Cross Road, Byatarayanapura.						
1	CC Road (M30)	In Front House No-2011	32	32	32-34	Vertical Down
2			32			
3			32			
4			34			
5			32			
6			30			
7			32			
8			32			
9			32			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 29/8/24
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Table-10: Rebound Hammer Test Results for Location-10.

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Location	Rebound Hammer Number	Average Rebound Hammer Number	Compressive strength of concrete(N/mm ²)	Impact Direction
Tested Location at In Front House No-2118, 10th Cross Road, Byatarayanapura.						
1	CC Road (M30)	In Front House No-2118	32	32	32-34	Vertical Down
2			34			
3			34			
4			32			
5			32			
6			34			
7			30			
8			32			
9			30			

Table-11: Rebound Hammer Test Results for Location-11.

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Location	Rebound Hammer Number	Average Rebound Hammer Number	Compressive strength of concrete(N/mm ²)	Impact Direction
Tested Location at Near More Back Gate, 10th Cross Road, Byatarayanapura.						
1	Precast Culvert Slab (M25), 230mm	Near More Back Gate	28	28	28-30	Vertical Down
2			30			
3			26			
4			28			
5			30			
6			28			
7			28			
8			28			
9			30			

Table-12: Rebound Hammer Test Results for Location-12.

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Location	Rebound Hammer Number	Average Rebound Hammer Number	Compressive strength of concrete(N/mm ²)	Impact Direction
Tested Location at Near Tea Stall, 13th Main Road, Byatarayanapura.						
1	Precast Cover Slab (M20), 100mm	Near Tea Stall	28	26	22-24	Vertical Down
2			26			
3			24			
4			26			
5			26			
6			26			
7			28			
8			28			
9			24			
1	Precast Culvert Slab (M25), 230mm	Near Tea Stall	28	28	28-30	Vertical Down
2			30			
3			30			
4			28			
5			28			
6			26			
7			28			
8			28			
9			26			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
 29/8/24

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
 29/8/24

Page 5 of 24

Table-13: Rebound Hammer Test Results for Location-13.

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Location	Rebound Hammer Number	Average Rebound Hammer Number	Compressive strength of concrete(N/mm ²)	Impact Direction
Tested Location at Opp to Park, 14th Main Road, Byatarayanapura.						
1	Kerb Stone (M20)	Opp to Park	30	29	22-24	Horizontal
2			28			
3			30			
4			28			
5			28			
6			30			
7			30			
8			30			
9			28			
1	Precast Cover Slab (M20), 100mm	Opp to Park	28	27	22-24	Vertical Down
2			26			
3			28			
4			26			
5			26			
6			28			
7			26			
8			26			
9			26			

Table-14: Ultrasonic Pulse Velocity Test Results.

Sl. No.	Locations	Description	Time t in sec	Avg. Velocity (km/s)	Quality	Req. As per IS: 516- (Part-5/Sec- 1):2020
01	In Front House No-2385, 15th Cross Road	CC Road (M30)	100	3.92	Good	>M25 Grade Below 3.75- Doubtful 3.75 to 4.4- Good Above 4.5- Excellent
			200			
02	In Front House No-2079, 16th Cross Road	CC Road (M30)	100	3.95	Good	
			200			
03	In front of Om Shakthi Temple, 17th Cross Road	CC Road (M30)	100	4.01	Good	
			200			
04	In Front House No-2011, 9th Cross Road	CC Road (M30)	100	4.11	Good	
			200			
05	In Front House No-2118, 10th Cross Road	CC Road (M30)	100	4.09	Good	
			200			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Conclusion:

The file containing 1st & Part bill has been submitted for the above work to QA Department on 14/08/2024. Engineers of QA/QC division have visited the work spot on 26/08/2024.

PMC team was instructed to assess the strength of concrete used for CC Road (M30), Precast Cover Slab (M20), 100mm, Precast Culvert Slab (M25), 230mm & Kerb Stone (M20) by conducting NDT using Rebound Hammer Test method and Ultrasonic Pulse Velocity Test for CC Road (M30). The Rebound Hammer Test and Ultrasonic Pulse Velocity Test were conducted by PMC in presence of engineer in charge of work.

From the test results furnished by PMC consultants, it is concluded that the results of the samples collected are in accordance with the standards/ specifications mention in the BIS codes. However, the results submitted by the PMC have been reproduced here with for further needful action. The results checked by QA/QC relates only for item tested in the particular location randomly.

Further, QA/QC directs the PMC and Engineer in-charge of the work that all materials used for the work shall be inspected, tested and accepted as per the relevant specifications before incorporation in the work. The frequencies and methods of sampling and testing materials, including those required for definite purpose and not covered by MORTH specifications shall be in accordance to the relevant BIS or AASHTO/ASTM/BS standards in order of priority.

All materials or work not conforming to the requirements of the specifications shall be considered unacceptable and rejected. The unacceptable materials or works that are rejected shall be immediately removed unless the defects are corrected and approved by the engineer in-charge of work.

The concerned Engineer in charge of the work shall follow the direction issued by The Hon'le Chief Commissioner and take necessary action as appropriate in accordance with the law.

Note: -


- This report by QA/QC is pertaining to the work carried out in 1st and part bill only. Therefore, further QA/QC reports shall be obtained for the items of work carried out in future Running Account bill / Final bill.
- Safety precautions shall be taken at work spot to prevent any mishap, injuries or loss of life to general public and construction workers according to guidelines laid down in code of practices.
- Engineer in charge of work shall obtain requisite approval and Implement traffic management plan prior to commencement of work.
- Engineer in Charge of work any Changes in the estimate approval should be taken from competent authority.
- Engineer in charge of work shall display details of work, work code, cost of project, start and completion date, and information of Engineer in charge of work with contact numbers at work spot.
- Engineer in charge of work and Agency shall ensure that if any damages or defects occur pertaining to the executed work within the Defect Liability period (DLP) as per agreement the same shall be rectified immediately on top priority without fail.
- The Engineer in charge of work shall take necessary action if there are any changes in the sanctioned Estimates/Plan/Drawing regarding obtaining approval for work slip /EIRL items from competent authority.

29/8/24
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
29/8/24
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ - ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


29/8/24
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



29/8/24
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


29/8/24
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



[Handwritten signature]

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


29/8/24
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ೨, ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



29/8/24
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



29/8/24
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



29/8/24
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



29/8/24
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ - ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



29/8/24
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


29/8/24
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



29/8/24
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ - ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



29/8/24
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


29/8/24
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



29/8/24
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



29/8/24
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ -
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29/8/24
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ